

Utløst brannalarm i hus nr. 12

Att. Sameiere og leietakere i Nordslettvegen 12

Forrige helg (starten av august 2020) ble brannalarmen utløst flere ganger i hus nr. 12.

Påfølgende mandag har Firesafe undersøkt mulig feilkilde, og meldt tilbake at en detektor i gangen ved brannsentralen i første etasje, hadde gått i alarm flere ganger.

Detektor ble målt og undersøkt uten at feil ble funnet. Den var heller ikke skitten / støvet, og hadde helt normale verdier.

Hva som har fått den til å utløse alarm er derfor noe uklart.

Noen kan ha røyket utenfor inngangen og dermed dratt med seg røyk inn i gangen, men det blir en av flere spekulasjoner...

Som en sanksjon er følsomheten på denne detektoren justert noe ned ift. tidligere.

Vaktmester ba også om en runde i parkeringskjeller, da sentralen her nede har meldt feil på 3 detektorer på nedre plan i lengre tid.

Disse var tydelig tilsmusset, og vil bli utskiftet ved kommende årskontroll.

Årsak til at dette oppstår, er antagelig at ventilasjon ikke starter slik den skal når garasjeport går opp. Vi antar at når dette blir utbedret, vil slike feil kunne unngås.

Noen har uttrykt at anlegget i seg selv, har utløst noen falske alarmer.

Dette medfører derimot ikke riktighet, idet man i etterkant har kunnet avdekke at ulike fysiske forhold har vært utløsende årsak.

Igjen må vi påpeke at enhver alarm må tas seriøst.

En dag kan det være alvor og en varsling kan avverge skader, spesielt på liv og helse.

Ha en fortsatt fin sommer.

Med vennlig hilsen
Sameiet Nordslettvegen Terrasse

v/ Fredrik Langfeldt
styreleder
Tlf. 90 99 02 05